




【RA-Y有効範囲修正について】

対象：RA-Yの全機種(計18機種)


変更：扉面の有効範囲を左右4mm内側に変更





【RA-Y 「溶接ナットなどの部分に加工あり」 非対応】

- キャビスタ有効範囲修正により、「溶接ナットなどの部分に加工あり」の対応が不可となります。

理由：下記画像にて修正後、「溶接ナットなどの部分に加工あり」選択時のボスくり抜き有効範囲と加工不可範囲が干渉し、ボスくり抜き加工ができなくなるため。



修正前



修正後