



このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全のための注意事項

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

 危険	・取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。
 注意	・取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。


なお、 **注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■使用上の注意


注意

- ・ホルダ1個あたりの許容質量は1kgです。許容質量を超えて取付けると、ホルダが変形、落下し、機器の故障やケガの原因となる可能性があります。
 - ・格子形状ボデーへの許容質量は分布荷重でPTM(E)8-252NL(C)、PTM(E)8-325NL(C)は3.0kg、PTM(E)8-353NL(C)、PTM(E)10、16-4535NL(C)は5.0kgです。許容質量を超えて取付けると、ボデーの割れ、変形、落下により、機器の故障の原因となる可能性があります。
- 格子形状ボデーの機器取付穴にコンセント等の部品を取付ける際は、付属のコンセント取付ねじをご使用ください。付属品以外のねじを使用されますと、ボデーの破損、ねじの空転の原因となる可能性があります。


■機器の取付方法



機器取付位置に合わせてホルダを取付け、スポンジゴムを貼付けます。







機器取付部の格子背面に結束テープを通します。



ホルダに機器を乗せ、結束テープで固定します。

■構成部品

付属品名	ホルダ	結束テープ	スポンジゴム	コンセント取付ねじ
姿 図				
数 量	5コ	1m 2本	4コ1組 2組	2本

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。また、ご不明な点がありましたら弊社技術相談室にお問い合わせください。この取扱説明書の内容は2008年2月現在のものです。