

取扱説明書

適用品名 低圧サポーター BP36-M8S

1. 用途

分電盤、配電盤等の銅バー配線の絶縁支持としてご使用下さい。

2. バーホルダー本体、銅バーの取付について

- (1) 低圧サポーター本体の取付は、ベース $\phi 9$ のヌキ穴加工を施した後付属のネジM8X14、平座金 $\phi 8$ 、バネ座金 $\phi 8$ で締つけて下さい。(図1参照)
- (2) 銅バーの取付は、銅バーに $\phi 9$ の穴加工を施し、付属のネジM8X14、平座金 $\phi 8$ バネ座金 $\phi 8$ で締つけて下さい。(図2参照)

3. 適用銅バーについて

銅バーの板厚は6mm以下まで取付可能となっています。

4. 取付穴寸法




図 1 本体取付穴寸法図




図 2 銅バー取付穴寸法図

5. 取付使用例

