

製品

News

お知らせ

発行 No.


K-2018-02

発行月

2018年7月

TBP・TBJ 端子ねじの頭部形状変更

下記端子台に使用する端子ねじ（六角ボルト）の頭部形状をスリ割付から十字穴付に変更します。
あわせて、座金組込みタイプに変更します。



対象機種と変更内容

機種名	変更前	変更後	実施時期※
TBJ-202B3, B4, B6 (一次側) TBJ-203B3, B4, B6 (一次側) TBJ-204B3, B4, B6 (一次側) TBJ-402B3・403B3 (二次側) TBJ-602B3, B4 (二次側) TBJ-603B3, B4 (二次側)	M10-20 	M10-20 (座金組込み) 	2019年 6月予定
TBP-201, 202, 203, 204	M10-25	M10-25 (座金組込み)	2019年 3月予定
TBJ-402B3, B4, B6 (一次側) TBJ-403B3, B4, B6 (一次側)	M12-25	M12-25 (座金組込み)	2019年 6月予定
TBP-401, 402, 403, 404 TBP-801, 802, 803, 804	M12-30	M12-30 (座金組込み)	2019年 6月予定
TBJ-102B3S, B4S, B6S (一次側) TBJ-103B3S, B4S, B6S (一次側) TBJ-104B3S, B4S, B6S (一次側) TBJ-152B3・153B3・154B3 (一次側・二次側) TBJ-152B4・152B6・154B4・154B6 (一次側) TBJ-202B3・203B3・204B3 (二次側) TBJ-402B4・403B4・602B6・603B6 (二次側) TBP-101・102・103・104・106	M8-18 	M8-18 (座金組込み)  (注) M8-18 は頭部形状の変更はありません。	2018年 12月予定

※在庫状況によっては実施時期が前後する場合がありますので、ご了承ください。