

# 【 OMS・SOMSキャビネットのレーザー加工範囲の修正について】

対象: OMS・SOMSキャビネット 計45機種

OMS-23B	OMS-23BC	OMS-24B	OMS-25B	OMS-251B	OMS-251BC	OMS-252B	OMS-253B	OMS-271B
OMS-271BC	OMS-272B	OMS-272BC	OMS-273B	OMS-273BC	OMS-45B	OMS-45BC	OMS-33B	OMS-33BC
OMS-331B	OMS-331BC	OMS-332B	OMS-15B	OMS-15BC	OMS-16B	OMS-16BC	OMS-17B	OMS-17BC
OMS-2511B	SOMS-23B	SOMS-24B	SOMS-25B	SOMS-251B	SOMS-252B	SOMS-253B	SOMS-33B	SOMS-331B
SOMS-332B	SOMS-15B	SOMS-16B	SOMS-17B	SOMS-271B	SOMS-272B	SOMS-273B	SOMS-45B	SOMS-2511B

修正内容: 両側面のセパレータ部の加工不可位置の修正

