


【SEキャビネットのレーザー加工範囲の修正について】


対象：SEキャビネット(SE35-1416,SE35-1419) 計2機種

修正内容：図面ホルダ及び溶接ナット部の位置を修正



- 図面ホルダ：本来より左方向に50mm大きい。
- 溶接ナット：本来の位置から50mm左にずれている。

修正前



修正後

