

製品 News

お知らせ

発行 No.


K-2018-06

発行月

2018年9月

単3 中性線欠相保護付ブレーカ 圧着端子の変更

225AF～400AF 単3 中性線欠相保護付ブレーカの欠相検出用リード線に使用している圧着端子をM6用からM4用に変更します。



適用機種と変更内容

機種	リード線サイズ	変更前	変更後
NE228NA (-GT), 258NA (-GT) GE228NA, 258NA, 223NA	0.5 mm ²	圧着端子 : R1. 25-6	圧着端子 : R1. 25-4
NE408NA (-GT) GE408NA, 403NA	2 mm ²	圧着端子 : R2-6	圧着端子 : R2-4

実施時期

2019年1月より順次切替

カートン表示

圧着端子変更後、3ヶ月間 カートンのロット表示番号末尾にアルファベット「D」を表示します。



000000D

ロット番号

識別記号

ご注意

在庫状況により、新旧混在する場合がございますのでご了承ください。

■接続する銅バーの中性線欠相保護用穴径をご確認の上、圧着端子の交換をお願いいたします。