

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項のランクを「注意」として表記してあります。

⚠ 注意

回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

なお、**⚠ 注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

●お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

■使用上のご注意

⚠ 注意

	本製品に落下などの強い衝撃を与えないでください。衝撃によりヘコミや歪みが発生し、強度の劣化になるおそれがあります。		取付けの際は、ねじをしっかりと締付けてください。ねじの締付けが不十分だと落下・破損の原因になります。また、締付過ぎの場合は、ねじ山を破損するおそれがあります。						
	ラックに取付けた状態で手をついたり、足をかけたりしないでください。落下して破損やけがの原因になります。		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>ねじ呼び</th> <th>適正締付トルク値</th> </tr> <tr> <td>M5</td> <td>2.9~3.9N・m</td> </tr> <tr> <td>M6</td> <td>3.9~4.9N・m</td> </tr> </table>	ねじ呼び	適正締付トルク値	M5	2.9~3.9N・m	M6	3.9~4.9N・m
	ねじ呼び		適正締付トルク値						
	M5		2.9~3.9N・m						
M6	3.9~4.9N・m								
ケーブルを結束する際は、締付過ぎないようにしてください。断線の原因になります。		次のような場所では使用しないでください。故障の原因になります。 ・高温、高温となる場所 ・腐食性ガスのある場所 ・可燃性ガスのある場所 ・振動、衝撃のある場所 ・塵埃やオイルミストが多い場所 ・水滴のかかる場所							
ケーブルを無理に引張らないようにしてください。断線の原因になります。									


■仕様

品名記号	外形寸法(mm)			塗装色	1セット内容	ケーブル収納本数※	備考
	W	H	D				
RD28-1ECK	482.5	43.5	28.7	ブラック	1コ	約110本	EIA規格

※直径6mmのケーブルの場合

●部品構成

部品名	材質	板厚(mm)	数量
パネル本体	鉄	1.0	1コ
配線ブラシ	PP	—	1コ
	ステンレス	1.0	




■取付方法

・マウントアングルに化粧ねじ M5 (RD75) または ケージナット (RD751) にて取付けてください。

(ご注意)

取付ねじは付属されていません。別途ご用意ください。

・2U スペースで使用される場合は右図のように取付けてください。



仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。
この説明書の内容は2013年2月現在のものです。

C412851920